

Laboratori Nazionali di Frascati

LNF - 53/39
4.8.1953.

C. Canarutto: MISURE DELL'INTENSITA' DEL CAMPO MAGNETICO.
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE PRECISIONI RICHIESTE PER
MISURE CON SISTEMI A PONTE.-

MISURA DELL'INTENSITA' B DEL CAMPO MAGNETICO

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE PRECISIONI RICHIESTE PER MISURE
CON SISTEMI A PONTE

OSSERVAZIONE che si vogliono fare le misure di B in punti ~~di queste~~ giacenti sullo stesso raggio e distanti di 1 cm. l'uno dall'altro.


Ciò significa che essendo :

$$B = B_0 = B_0 \frac{r_0 - r}{r_0} h$$

Si dovrà poter misurare uno scarto di B del 0,5% con una precisione nelle misure almeno dell'ordine del 10%.

Ossia la precisione richiesta da B è dell'ordine del 0,05% precisione che del resto è inferiore a quella fornita del sistema coordinatometrico per la misura di ~~r~~ r - r_0.

Si misura B con un sistema a ponte come in figura.



- L_1 bobina di paragone posta a $r = r_0$
 L_2 bobina mobile
 R_1 ed R_2 sono comprensive delle resistenze delle bobine.

$$\begin{cases} i_1 + i_2 = i_3 \\ -N_1 \frac{d\Phi_1}{dt} = -N_1 S_1 \frac{dB_1}{dt} = -N_1 S_1 \omega B_1 = i_3 R_3 + R_1 i_1 \\ -(-N_2 \frac{d\Phi_2}{dt}) = N_2 S_2 \frac{dB_2}{dt} = N_2 S_2 \omega B_2 = i_3 R_3 + R_2 i_2 \end{cases}$$

Risolvendo si ha :

$$i_3 = \frac{(R_1 N_2 S_2 B_2 - R_2 N_1 S_1 B_1) \omega}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}$$

che se

$$N_1 = N_2 = N$$

$$S_1 = S_2 = S$$

si riduce a :

$$i_3 = \frac{\omega N S (R_1 B_2 - R_2 B_1)}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}$$

Con $R_1 = R_2 = 10 \text{ K}\Omega$ per misurare un $\Delta B = \frac{0,05}{100} B_0$

con un galvanometro Kipp A 73 W sensibile con un raggio di 1 m a $15 \cdot 10^{-9} \text{ A}$
 e con $R_3 = 75 \Omega$ dovrà essere circa =

$$N S = \frac{1}{\omega} i_3 (R_1 + 2R_3) \frac{1}{\Delta B} \approx \frac{1}{2\pi \cdot 20} 15 \cdot 10^{-9} \cdot 10^4 \frac{10^4}{5 \cdot B_0} =$$

$$= \frac{1,5}{2\pi \cdot 10^3} \frac{1}{B_0} = \frac{0,24}{10^3} \frac{1}{B_0}$$

Se $S = \frac{d^2}{4} \pi$ con $d = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$ $S = \pi \cdot 10^{-6}$

$$N = \frac{0,24}{10^3} \frac{1}{S} \frac{1}{B_0} = \frac{0,24 \cdot 10^3}{\pi} \frac{1}{B_0} = 76,5 \frac{1}{B_0}$$

Ciò che vuol dire che per misurare un $\Delta B = 5\text{‰}$ B_0 - con $B_0 = 100 \text{ gauss} = 1/100 \text{ Wb/m}^2$
 occorrerebbero 7650 spire

Quanto alle R_1 ed R_2 si prevede l'utilizzo di due cassette Tinsley - LF. 1- 254I

che permettono di ottenere una precisione dell' $\frac{1}{100.000}$ su 10.000Ω

Quando alla corrente massima che attraversa $\frac{100.000}{100.000}$ questa resistenza si ha
 circa

$$i_1 = i_2 \frac{\omega N S B}{R} = 2\pi \cdot 20 \cdot 7650 \cdot \pi \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-4} \cdot 1 =$$

$$= 3.000.000 \cdot 10^{-10} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ A.}$$

corrente sopportabilissima delle resistenze campione.

C. Coen