

Laboratori Nazionali di Frascati

LNF - 53/72  
16.11.1953.

C. Canarutto: COSTITUZIONE DEL LABORATORIO DI MISURE  
MAGNETICHE.-

M-311

**CONSTITUZIONE DEL LABORATORIO DI MISURE MAGNETICHE**  
**P A R T E IIa**

**2 - 0) Taratura di bobinette.-**


La taratura delle bobinette consiste nella determinazione del prodotto area-spire massime con una precisione dell'ordine dei pochi per mille.

Vengono considerati i seguenti metodi:

- a) Metodo con mutua induttanza campione (usato dall'Istituto Galileo Ferraris, di Torino).
- b) Metodo con bobinetta campione in campo magnetico alternato.
- c) Metodo con bobinetta campione rotante in campo magnetico costante.

**2 - 1) Metodo con mutua induttanza campione.-**

Il sistema consiste come in Fig.1 ed in particolare è costituito da:



- a) un generatore in c.a. G
- b) un solenoide S
- c) una mutua induttanza campione M
- d) uno strumento di zero in c.a.

Fig.1

La tensione tra AB è data da:

$$V_{AB} = \omega M i_1 - \omega B_s (NA) = \omega M i_1 - \omega \mu_0 \frac{N_s i_1}{l} (NA)$$

ove i simboli hanno i significati seguenti:

$$\omega = 2\pi f$$

f = frequenza

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$  permeabilità magnetica del vuoto

M = coefficiente di mutua induttanza del campione

$N_s/l$  = spire/m costante del solenoide

$i_1$  = corrente primaria

(NA) = prodotto area per spire da determinare.

Si ha:

$$(NA) = \frac{\omega M i_1 - V_{AB}}{\omega \mu_0 \frac{N_s}{l} i_1}$$

Evidentemente se fosse:  $V_{AB} = 0$

si avrebbe:

$$(NA) = \frac{M}{\mu_0 \frac{N_1}{l}} \quad (2)$$

Quindi la misura di (NA) viene fatta ricercando il valore di M che rende nulla la  $V_{AB}$ .

La (1) si può scrivere anche:

$$(NA) = \frac{M}{\mu_0 \frac{N_1}{l}} - \frac{V_{AB}}{\omega \mu_0 \frac{N_1 l_1}{l}} \quad (3)$$

Dalla (3) si ricava che l'errore nelle misure di (NA) è la somma degli errori nelle misure di M e di  $N_1/l$ .

Inoltre l'errore percentuale dovuto ad una imperfetta conoscenza della tensione  $V_{AB} = 0$  è data da:

$$\frac{\delta V_{AB}}{\omega \mu_0 \frac{N_1 l_1}{l}} \cdot \frac{\mu_0 N_1 l_1}{M} = \frac{\delta V_{AB}}{\omega M l_1}$$

Ossia l'errore percentuale diminuisce oltre che - come è logico - al diminuire dell'errore  $\delta V_{AB}$  di lettura, anche con l'aumentare della frequenza, della corrente primaria e del coefficiente di mutua induttanza.

Si osserva che essendo:

M noto a meno dell' 1%<sub>00</sub>

$\frac{N_1}{l}$  noto a meno di alcuni per mille

è logico volere  $\frac{\delta V_{AB}}{\omega M l_1}$  minore dell' 1/1000.

Per  $M = 10^{-1}$  H

$f = 30$  Hz

$i_1 = 1/10$  A

è  $\omega M l_1 = 1,88$  V

per cui è necessario sia:

$$\delta V_{AB} < 1/600 \approx 2 \cdot 10^{-3}$$

Comunque uno strumento che permetta di leggere il millesimo di volt è sufficiente. Per aumentare la precisione sarà in ogni caso preferibile aumentare la frequenza ed usare per esempio una frequenza dell'ordine dei 150 Hz.

Come strumento di zero è quindi sufficiente un oscillografo con uno stadio di preamplificazione. Naturalmente molto bene potrebbe servire il Waveform analyzer 736-A della General Radio. Precisione nelle misure 3-4 ‰.

2-2I) Un secondo metodo consiste nel tarare le bobinette su una bobinetta campione in un campo magnetico alternato. Il circuito si imposta come in Fig.2 e comprende:




FIG. 2

- a) un generatore di c.a.
- b) un solenoide S
- c) due resistenze di precisione  $R_1, R_2$
- d) una bobinetta campione  $L_1$
- e) uno strumento di zero N in c.a.

$L_2$  è la bobinetta della quale si vuol misurare il prodotto  $(N_2 A_2)$ . Si suppone che il campo magnetico  $B(t)$  sia costante nello spazio all'interno del solenoide S in cui si trovano  $L_1$  ed  $L_2$ .

Si ha (essendo  $N_1 A_1$ , il prodotto area spire della bobinetta  $L_1$ , campione, noto con la precisione di alcuni per mille, e comprendendo nei valori di  $R_1$  ed  $R_2$  le resistenze proprie delle bobinette <sup>(trascurando le induttanze)</sup>;  $R_3$  resistenza di N

$$\begin{cases} \omega B_1 N_1 A_1 = R_1 i_1 - R_3 i_3 \\ \omega B_2 N_2 A_2 = R_2 i_2 + R_3 i_3 \\ i_2 = i_1 + i_3 \end{cases}$$

Perciò si scrive - eliminando  $i_2$

$$\begin{cases} \omega B_1 N_1 A_1 = R_1 i_1 - R_3 i_3 \\ \omega B_2 N_2 A_2 = R_3 i_1 + (R_2 + R_3) i_3 \end{cases}$$

ossia:

$$\frac{\omega B_1 N_1 A_1 + R_3 i_3}{R_1} = \frac{\omega B_2 N_2 A_2 - (R_2 + R_3) i_3}{R_2}$$

ed anche:

$$R_2 \omega B_1 N_1 A_1 - R_1 \omega B_2 N_2 A_2 = (-R_2 R_3 - R_1 R_2 - R_1 R_3) i_3$$

ed infine:

$$i_3 = \frac{R_1 \omega B N_2 A_2 - R_2 \omega B N_1 A_1}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}$$

Se si suppone  $B_1 = B_2$  si ha evidentemente:

$$i_3 = \frac{\omega B}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1} \left[ R_1 (N_2 A_2) - R_2 (N_1 A_1) \right] \quad (1)$$

Naturalmente se  $i_3 = 0$  si ha

$$(N_2 A_2) = \frac{R_2}{R_1} (N_1 A_1) \quad (2)$$

per cui praticamente essendo  $R_2$  ed  $R_1$  note all'  $1/10\ 000$  si ha per  $N_2 A_2$  la stessa precisione che per  $N_1 A_1$ .

Se però lo zero di  $i_3$  è noto a meno di un  $\delta i_3$  si ha dalla (1)

$$\begin{aligned} N_2 A_2 &= \frac{R_2}{R_1} N_1 A_1 + \delta i_3 \frac{(R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1)}{\omega B \cdot R_1} = \\ &= \frac{R_2}{R_1} N_1 A_1 + \frac{\delta i_3}{\omega B} (R_2 + R_3 + \frac{R_3 R_2}{R_1}) \end{aligned} \quad (3a)$$

La imprecisione percentuale dovuta alla insensibilità  $\delta i_3$  dello strumento di zero è data da

$$S_p = \frac{\delta i_3}{\omega B} (R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1}) \frac{1}{N_2 A_2}$$

Da questa relazione si ha (essendo  $R_3 \ll R_1$  e  $R_3 \ll R_2$ ):

$$S_p = \frac{\delta i_3}{\omega B (N_2 A_2)} R_2 \left( 1 + \frac{R_3}{R_1} + \frac{R_3}{R_2} \right) \approx \frac{\delta i_3}{\omega B} \frac{R_2}{(N_2 A_2)}$$

QUINDI LA precisione aumenta con l'aumentare di  $f$ ,  $B$  e  $(N_2 A_2)$ . Essa aumenta ancora (fisso  $N_2 A_2$ ) col diminuire di  $R_2$ . Ricordando la (2) si ha allora che per un dato  $(N_2 A_2)$  per ridurre  $R_2$  occorre aumentare  $A_1 N_1$  e ridurre  $R_1$ .

Per esempio sia:

$$\begin{aligned} f &= 50 \text{ Hz} \\ B &= 10 \text{ gauss} = 10^{-2} \text{ Wb/m}^2 \\ N_2 A_2 &= 0,01 \text{ m} \\ R_2 &= 1000 \text{ ohm} \end{aligned}$$

se si vuole ottenere una precisione dell' $1/1000$  dovrà essere lo strumento di zero sensibile a un:

$$\delta i_3 = \frac{1}{1000} \frac{314 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-2}}{1000} = 3,14 \cdot 10^{-8}$$

Se  $N_1 A_1 = 0,1 \text{ m}^2$  sarà  $R_1 = 10 \text{ K ohm}$ .

2-22) In 2-21 si è supposto che lo strumento di zero sia sensibile alla corrente. Si supponga ora che lo strumento di zero sia sensibile ad una tensione. La (1) del paragrafo precedente si scrive in tal caso:

$$V_3 = \frac{\omega B}{R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3}} [R_1 (N_2 A_2) - R_2 (N_1 A_1)] \quad (5)$$

che diventa ancora la (2) se  $V_3 = 0$ .

L'errore nella valutazione di  $N_2 A_2$  dovuto ad una imperfetta conoscenza di  $V_3 = 0$  (ossia per una insensibilità dello strumento pari a  $\delta V_3$ ) diventa:

$$\frac{\delta V_3}{\omega B} \left( 1 + \frac{R_2}{R_3} + \frac{R_2}{R_1} \right) \quad (6)$$

In questo caso  $R_3 \gg R_1$ , per cui la (6) diventa:

$$\frac{\delta V_3}{\omega B} \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

L'errore percentuale è dato da:

$$\frac{\delta V_3}{\omega B} \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \frac{1}{N_2 A_2}$$

Si ha ancora che la precisione aumenta al diminuire di  $R_2$ . Però dovendosi rendere minimo  $R_2/R_1$ , non si potrà diminuire - come in 2-21 -  $R_1$ , ma anzi converrà tenerlo dello stesso ordine di  $R_2$  o maggiore. Quindi ricordando la (2) per un dato  $N_2 A_2$  per tener grande il rapporto  $R_1/R_2$  sarà necessario che  $N_1 A_1$  sia grande rispetto a  $N_2 A_2$ .

Con gli stessi dati dell'esempio del paragrafo 2-21 si ottiene che lo strumento deve essere sensibile ad un:

$$\delta V_3 = \frac{1}{1000} \frac{314 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-2}}{1,1} \approx 3 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

2-23) Sia in 2-21 che in 2-22 è apparso utile lavorare a frequenze piuttosto elevate. Se le resistenze ed i potenziometri sono autinduttivi è utile lavorare per esempio intorno ai 150 Hz. Con questa frequenza, negli esempi fatti la sensibilità richiesta dagli strumenti scende rispettivamente a  $10^{-7} \text{ A}$  ed a  $10^{-4} \text{ V}$ .

2 -,3) Metodo con bobinette rotanti in campo magnetico costante.-

Il circuito è quello di Fig.3 ed è costituito da:




FIG. 3

- a) un generatore di c.c. (per es.accumulatori)
- b) un solenoide S
- c) due resistenze di precisione  $R_1$  ed  $R_2$
- d) una bobinetta campione  $L_1$
- e) uno strumento di zero N in c.a.

Evidentemente per quanto riguarda le espressioni che danno  $N_2 A_2$  in funzione di  $N_1 A_1$ ,  $R_1$  ed  $R_2$  nonché la sensibilità necessarie per ottenere determinate precisioni, si possono ripetere le stesse considerazioni fatte in 2-21 e 2-22.

Occorre però osservare che la frequenza della tensione che appare agli estremi delle bobine è data dal numero di rivoluzioni per secondo con cui la bobina stessa ruota nel campo del solenoide. Per ottenere la frequenza di 50 Hz le bobinette dovrebbero fare 50 giri/sec. ossia 3000 giri/minuto il che è impossibile.

Quindi la sensibilità dello strumento di zero dovrebbe esser maggiore in questo caso - rispetto al precedente - almeno di un fattore 10 (infatti la velocità di rotazione difficilmente potrebbe superare i 5 giri/sec. pari a 300 giri/minuto). A questo fatto va aggiunto inoltre la considerazione che occorre prevedere un dispositivo che permetta alle bobinette di rotare. Dal momento che l'asse delle bobinette ruota giacente sempre in un piano diametrale, nel caso del solenoide occorre prevedere un dispositivo del tipo di fig.4 (da realizzarsi senza materiali ferromagnetici, ancora meglio se non metallici) La realizzazione è quindi senz'altro più complessa di quella discussa in 2-21 e 2-22. Questa soluzione potrebbe eventualmente essere tenuta presente nel caso di campo costante ottenuto con bobine di Helmholtz. Infatti in tal caso è possibile fare ruotare le bobinette senza coppie di trasmissione, semplicemente usufruendo dello spazio centrale fra le due bobine prive di avvolgimento.





FIG. 4

2 - 4) Conclusioni.-

Per tarare bobinette useremo un sistema come descritto in 2-21 e ripetuto in Fig.5. Per esse è necessario, supponendo di lavorare sulla rete a 50 Hz:



- 1 solenoide (S)
- 1 frequenzimetro (F)
- 1 Variac (V) (autotrasformatore)
- 1 strumento sensibile a  $10^{-8}$  A c.a. (N)
- 2 cassette di resistenze di precisione da 10 000 ohm ( $R_1$  ed  $R_2$ )
- 1 resistenza di protezione  $R_4$  dello strumento di zero.
- 1 tasto T di protezione

Per quante riguarda lo strumento di zero sembra preferibile ricorrere ad un galvanometro a vibrazione dei quali si hanno offerte per i seguenti tipi:

Allecchie Bacchini - Mod. 1653 -  $4,13 \cdot 10^{-8}$  A/divisione ad 1m costo L.85.000.-

Kipp & Zonen - Mod. A71 -  $8,5 \cdot 10^{-9}$  A/divisione ad 1 m - costo L.175.000.-

" " " " A73 -  $1,5 \cdot 10^{-9}$  A/divisione ad 1 m - costo L.175.000.-

Trüb-Tüber - Mod. VST (con scala interna)  $30 \text{ mm}/\mu \text{ A}$  - costo L. 245.000.-

Hartman e Brown - Mod. (con scala interna) VLt -  $25 \text{ mm}/\mu \text{ A}$ , costo L.385.000.-

" " Mod. (con scala esterna) VL1 -  $150 \text{ mm}/\mu \text{ A}$ , costo L.240.000.-

16 Novembre '53

Claudio Canarutto